

Ex.^{ma} Señor.

En cumplimiento del superior decreto de V.E. de 8.^o de Noviembre, para oficio visitando que V.E. facilitare Caudal con que pagar tres Peones diarios, para formalizar el Exácto reconocimiento que requiere el Verinto de esta Capital, reflexionar sobre el, y examinar con la mas seria Circunspeccion los defectos y Ventajas, de su Fortificacion, afin de que preponderando estas, al gasto que se hayga de hacer, sea menos sensible, y por consiguiente la Utilidad y quietud del Publico, y mejor servicio del Rey; y para verificar Exáctamente en su reconocimiento, formare una pequeña disertacion de su situacion local, manifestando los Párra-
tos q.^{ta} la dominan, y los Puertos en que se hallan, proponiendo en Cada uno lo que tiene á su frente en la Campaña.

La Ciudad y Plaza de los Reyes del Peru Lima, se halla situada en una Planicie con desnivel bastante aunque no muy sensible del Norte al Oeste, siendo su desnivel como de 55 V.^{as} en toda su Estension. Por el Norte la cubre la Madre del Rio de Lima, teniendo á la mano en Opuesta el dilatado Barrio de S.^{ta} Catalina, al qual de inmediato domina una Cordillera de Montes, que van á terminarse al Mar, pero tan inmediatos que esta todo el, á medio trayecto el Cañon, y la Plaza bajo del Tiro; Esta Cordillera tiene algunos desfiladeros y Caminos que se dirigen por la Costa á Chancay, y demas Provincias del Reyno. Por el Este de la Plaza se hallan otros Montes bastante Elevados, pero mas separados de ella, desde los quales tambien puede incomodarse el Cañon. Por la Vanda del Sueste, Sur, Sudueste, Oeste y Noroeste,

la Circuycn inmediata Tapias y Arboledas de Fuentes pero se halla limpia de todo Póximo como Montañas Barranco &c. En la Parte de la Plaza desde el Balcon ante de Monserrate hasta el del Martinete, se han arruinado sus Plataformas, y dientes de Sierra, por cuya razon quando el Rio trae poca Agua se halla acrecible por varias partes, no solo alas Fentes, sino á todo Genaro de Arroyos, y deve repararse para cortar los abusos, que propone el Señor Inspector, cuya Obra sera Costosa, atendiendo á su Calidad, y Cantidad, aunque siendo para el solo caso de evitar el Virito Comercio, podrá reducirse mucho, haciendo algunas Paredes de algun grueso, reparos y Cortaduras, en las quales puede proporcionarse alguna defenza; En el dia se hallan apoyadas sobre las Ruinas delos Muros, varias Casas, y aun es mas digno de Notar lo que se Observe en la Casa del Conde de Sierra Uella y se dira en su lugar

Punto Primero.

Salga de Europa Armamento Capaz de emprender la Con-
quista de esta Capital y sus Contornos, pues para ello era
presiso de una considerable Armada y Exercito mas nume-
roso delos que se acostumbraron ver en America, supongo q.
intentare una Nacion Europea conquistar esta Capital, y en-
tro igualm.^{te} en que superaron el Puerto del Callao y Plaza de
Lima, y por esto habran ya logrado el fin que se hayan propu-
esto en Europa? No, pues avandonada la Capital ala fuerza
del Enemigo, y tomadas las quebradas que delo interior el
Reyno terminan en el Valle de Lima, precisamente perere-
ria qualquier Enemigo esta Capital, la qual no es Capaz
con su Valle de mantener 8^o homb.^{os} un mes, a que se aore-
ga que podia dejarse arxada la Campesina de un modo tal,
que todas las tomas del Rio y fuentes, con otras diligencias
propias de las Maximas de la Guerra, ninguna Utilidad po-
drian sacar del Corto Pais; por Cuya Razon se venian presi-
sados a havandonar la Conquista, pues el hambre en este Crie-
cho Pais les havia de obligar a retirarse, o a resolverse a mo-
rir con las Armas en la mano (varios Casos practicos de esta
naturaleza nos ponen de manifiesto las Historias, con particu-
laridad las que tratan de la Guerra) habiendose pasado en las
quebradas, donde tendrian no solo que vencer la fortificacion de
la naturaleza del Terreno, sino que tendrian que superar, to-
dos los Ardidlos de la Guerra, a cuerpo descubierto y sin Artilleria;
Resolucion que pocas Veses se ha practicado en las Expediciones
Militares, pues en estas han sido muy funestas las Consequen-
cias, que se han seguido a tan desesperada Resolucion; Asien-
tes que toda Nacion Europea previene con anticipacion, para no
ver qualquier Expedicion Militar en estos Mares, mayorm.^{te}

T Las Maximas q. no teniendo peracion alguna en ellos donde refrescanse, ni repa-
q. Obrevivir a nues-
rase de una Errota, o derrocion, que es muy factible sucedie-
tro Erro Paxmera
se al montar el Cabo de Ornos, Cuyo ante mural con la di-
no Alejandro Terrene
rio lo manifiestan tan bien, hacen poco menos q. inacrecible el Territorio de la Ca-
bien. quando esta Capital Perucina; T. de que se impiere sex moralm.^{te} imposible Venos
para salir la Ceguera de Felipe 2.^o

á las inmediaciones de Lima, Armada y Exército Capas de
prender con formalidad el sitio de esta Plaza, pues on
te Caso, no es Capas de Resistir al Cañon de 12 libras 48 horas;
Este Resinto reparado en todas sus partes es Capas para
formar (con la Tropa y Vecindario que sierra dentro de
sus murallas) una mas que regular defen^{ta}sa con qualquier
Enemigo que intentare dar un golpe de mano, ya para el sa
queo como para darla á las llamas, cuyo genero de Obesidad
inordinaria, no lo Executan sino los pecheros y Croatas, tropa
depreolada de los 3 Imperios, la Razon es bastante Convinien
te: Qualquier Cuerpo de 3 á 4 hom.^b que pudiesen juntarse
para este golpe, no podrian concluir guerra Artillerica, y en
este Caso seria imposible que con pequeños Cañones pudiesen
hacer brecha á la Muralla, y por de contado ó la habrian
de Escalar ala Vista de nuestra gente, que ocupando los Para
petos de los Plancos y Cañon, los harian de Sacrificar, y como
para llegar al Muro por fuera de los Caminos de averida, hay
muchas tapias y bosques que Vencen, retardarian la Marcha,
y este mas tpo haria en la Plaza, para tomar las oportunas
providencias de la defenza interior; por lo que no hay duda
es poco menos que Imposible que esta Plaza no pudiendo ser
sorprendida, deje de Rechazar aun Enemigo, como el supu
esto, que intente darla un golpe de mano y retirarse; y en es
te Caso, por su situacion local, distancia de la Europa, y por
la inmediata de difícil Acceso, puede sin dificultad llamarse
una Plaza de las que en Europa se reputan, por de 2.^o Orⁿ, y alonde con facilidad se conduce un Exército.

Punto Segundo.

El Resinto de esta Plaza, se halla Construido segⁿ
reglas y solidos principios de Fortificacion, con Baluar
tes Pentagonales, y defensas laterales, el espesor de la
Muralla es de quatro Varas de advenia en el Cordon,
y por consiguiente impenetrable la bala del Cañon de
8 para bajo, de suerte que apenas podra intro dursi en

su Espesor una Vara en el abcamre de punta en blanco, p.^a
cuya Razon es muy robusto este Muro, para Enemigos Inca-
gentes, que apenas podran tener algunas piezas de esta Anti-
llena, por estas Raxones y las que quedan Copuestas en el pun-
to primero deve reputarse Lima, para Dhos Enemigos una
Plaza del primer Orm, pues siendo para ellos Obra de las
Maximas Militares, nunca podran inventar Cosa con q.
perjudicar o destruir el Muro de Lima, y esta es una Ra-
zon por la qual este Rerinto deve entretenerse y conser-
varse, pues ya se halla Construido, y en la Ocasion, aunque muy
remota, haria su papel completo para la Defensa.

Punto Terreno.

Es muy corriente en Europa la Construcccion de Sercas en
las Ciudades, de una Pared de algun grueso para reducir las
Entradas a ciertos puntos, con la mira de la Recaudacion de
los derechos R.^{os} Municipales, y Alcauaciles, y mucho mas en
esta donde hay derechos de entrada, sobre la mayor parte
de las Cacas q.^e se introducen en aspi delo interior del Reyno, Co-
mo de Europa, y otras Provincias Abiertas, por cuya Ra-
zon parese muy conveniente q.^e hallandose esta Plaza mu-
da, y solo con algunos Cog^{tes} y Ramp.^{as} que ha formado el abuso con el
Dermonte, que arrojan los Burniqueros de las Obras de la
Ciudad, siendo arrojados (Contra Ordenanza) de tirando donde
les pareze, creo muy conveniente y aun de preserir merced
el que se tapen estos, se repare el Muro en otras partes don-
de estan para formarse, y se recalce en otras para evitar
el derriumbo que amenasa, levantando el parapeto para pro-
porcionar al Muro una altura no acersible, y con los Dentona-
dos o Pueros de la Carcel Separar el Dermonte que hay Exte-
riormente pegado a la Muralla, y señalar el acuerdo de
V.C. y mio, los parages en donde pueda depositarse el Dermon-
te segun previene la R.^{ta} Ordenanza, Contando de este modo la
Causa de los danos asta qui Experimentados, puedan ser Otiles
llenando los Baluartes y parte de las Cortinas, haciendo con

el tiempo, en el que se tuviere por conveniente, un hermo-
y delirioso Paseo dentro de la Plaza, y aun me afirmo mas
en la Refaccion de la Muralla, por que ademas de lo expuesto
en los anteriores puntos, hay dotacion ó renta señalada
a su Reparacion, pues en vista de lo que expone el Señor In-
pector he procurado informarme, y me he asegurado hay
tamo con este Destino; En vista de lo qual V.E. podra mandar
se Edecute ó la Reparacion total del Muro y Rio, ó solo lo pre-
ciso a Serrar la Comunicacion, y evitar las inminentes Ruinas
que amenaza en varios puntos, para lo qual dividido el presen-
te en Gen.^l y en particular, y es como sigue, empesando por
el frente de Monserate Numero 1.^o y Serrar el Resinto En
el numero 32 junto al Montinete, Separando en ambos el
frente del Rio, que en el proyecto Gen.^l deberan retirarse de
la Muralla, los dueños de las posesiones a su antiguo texe-
no, para formar nuevam.^{te} el Muro, y en el Segundo Obligando
a que quiten las puertas que tienen al Rio, afin de evitar la
introduccion, y en los Clavos formar una pared de Adoveria
de una Vara de ancho con el otro meserario a hacerse in-
accesible.

Frente Numero 1.^o

Pesos

Reales.

A este frente le cubre la madre del Rio entoda
su Extencion, por cuya Razon se halla en parte defen-
dido, por que su paso ademas del Agua de sus brazos, es ma-
lo por lo pedregoso, è irregularidad de su Terreno, por el
qual ninguna tropa puede pasar con mucha violencia, y
su latitud es de mas de 200 V.^{as} se halla bastante estrecha
do, nore esta Recalzo de Mamposteria en el Baluarte
de Monserate, y en todo lo demas de Adoveria, La Pu-
erta Meserita Serrada y llave con otras composiciones, pa-
ra lo qual se concideran.

Sumaram.^{te} Ciento sesenta y siete V.^{as} Cubicadas
de Mamp.^a Ordinaria de Cal y canto, de piedra de Cerro y del
Rio que a cinco pesos cada una Importan.

Y por Mil Ciento noventa y una Varas Cubicas de Adoveria para recalcos, reverbimientos, Parapetos, y Banquetas de este frente, que à dose xx . Cada una Impⁿ 1786 4.

Y para Composicion delas Puertas sus Pilartres y Mochetas, Serrajo, Serradura y llave se Consideran 86 "

Frente Numero 2º

Este frente se halla cubierto en toda su Estension de Tapias inmediatas y Guertas de Espeso Avoles, por cuya razon Imposibilitara y atrasara la Marcha à qualquier Enemigo que intentase dar, por este frente, un golpe de mano, assi como favoreceria las operaciones de otro qualquiera, que viniese resuelto à atacarle formalmente; se halla bastante maltratado y para su reparacion se considera

Para recalcar la Muralla, reverbirla en partes, rehacer el Parapeto y Banquetas de este frente, se necesitan setecientos Ochenta y nueve Varas Cubicas de Adoveria que à dose xx . Cada una Impⁿ 1783 4.

Frente Numero 3º

Este frente se halla cubierto delas mismas Tapias y Avoles, aun que algo mas apartadas, y con irregularidades en su Figura, no tiene Calle alguna de introduccion ala Ciudad, sino que pegado al muro es necesario buscar el frente numero 1º à 5º quela tienen, por cuya razon es facil batir al Enemigo que huviese venido el frente atacado, cogiendolo en Callejonado y entre dos fuegos; y para su reparacion se considera lo siguiente.

Se haude Executar Mil Ciento quarenta y una Varas Cubicas de Adoveria para recalcos de xumbos y refaccion del Parapeto y Banquetas que à dose xx . Cada una Impⁿ 1711 4.

Frente Numero 4º

Este frente se halla cubierto delas mismas Tapias y Avoles cari à igual distancia que el anterior

se halla Contado el Terreno por la grande Arreguia que
niega el Molino de Sata, la qual no ^{deja} de emboratar
el Acerro de la Muralla, la qual se halla bastante
deteriorada, y para dejarla en estado se considera

Para la Refaccion del Parapeto, Banquetas
Recalcos interiores y Revestimientos, se han de Ene
cutar Mil trescientas quarenta y nueve V. Cubicas
de Adoveria que a dore ~~10~~ Cada una Impⁿ..... 2023... 4

Frente Numero 5.

En este frente se halla la Puerta del Canao con
el Camino de Tho Puerto, tiene una Plazuela enfrente
de la Cortina y Puerta, las Cornas de los Baluartes estan
Cubiertas de las mismas Tapias que las anteriores fren
tes: Las Puertas necesitan de alguna Comporicion, Reha
cer el Arco de ella, sus Pilasmas y Cubierta, Colocarle de
rojo y Serradura, para lo qual se considera

Primera m.^a Se han de Executar Mil ciento
serenta y Ocho V. Cub. de Adoveria, para recalco, brecha,
refuerzos, Parapeto y Banquetas, que a dore ~~10~~ Cada una
Importan..... 1752... 11

Para varios recalcos Exteriores de los cinco fren
tes se Consideran Treientas V. Cub. de Adoveria q. a dore
~~10~~ Cada una Impⁿ..... 450... 11

Para la Comporicion de las Puertas, Arco, Pila
mas, Cubierta, Verrojo y Serradura se Consideran..... 200... 11

Frente Numero 6.

Este frente es Como el anterior, pero tiene me
nos tapias, y algo mas separadas, con menos Anzotes, se
hallan menos deteriorados, y para su Reparacion se con
sidera.

Para reparar el Parapeto y banquetas, algu
nos recalcos interiores, y un pedazo de Revestimiento se
han de Executar setecientas Quince y dos V. Cubicas de

10028... 11

Adoveria que a dose m.^a Cada una Imp.^a

De la vuelta 10028
1083

Frente Numero 7.^o

Este frente solo se diferencia del anterior, en tener Calle de introducción a la Ciudad, tuvo anteriormente Puerta denominada de San Jacinto la qual se tapio de Orn. Superior, en todo lo demás es igual y se halla algo mas maltratada, y para su Reparacion se Considera.

Para recalcos, revestimientos, banquetas y Parapeto se han de Executar Ochocientas treinta y ocho V. Cub.^{as} de Adoveria que al precio de dose Pi.^a Cada una Imp.^a 1252

Frente Numero 8.^o

En este frente no hay diferencia del anterior, por lo que respecta ala Campana, se halla menor mal el muro y para dejarle corriente se Considera.

Para refaccionar el Parapeto y banquetas con algunos con algunos pequeños recalcos interiores se han de Executar Inalrocientas Ochenta y ocho V. Cub.^{as} de Adoveria que a dose m.^a Cada una Imp.^a 732

Frente Numero 9.

Este frente es como el anterior y solo se diferencia en estar descubierta de Arboles y con sola una tapia baja, y para dejarlo en estado se Consideran.

Para varios recalcos y revestimientos interiores refaccion del Parapeto y Banquetas se han de Executar Seiscientas treinta y seis Varas Cubicas de Adoveria que a dose m.^a Cada una Imp.^a 254

Frente Numero 10.

En este frente se halla la Puerta de Juan Simon con la haverida del Camino R.^{al} de la Magdalena, y Chacarras de esta Puente, las tapias son menos y algo mas retiradas y bajas, por cuya razon se descubre bastante del muro y para dejarlo corriente se Considera.

En la Reparacion del Parapeto y banquetas con algunos recalcos interiores se han de Executar Quini
(entas) 12966

Seis Varas Cubicas de Adoveria que a dore ~~xx~~ la 12966
da una Imp.ⁿ 757 4

Y para Refaccionar las Puertas sus Pilastres y las
Artes, hacer serrojo, serroja y llave se Consideran 90 //

Y para varios recalcos Exteriores desde esta Pu
erta ala del Callao se Consideran Ochenta V. Cubicas de
Adoveria que a 12 ~~xx~~. Cada una Imp.ⁿ 120 //

Frente Numero 11.

Este frente se halla como el anterior en las Ta
picas y Anvoles, esta menos determinado que los anterior
es, y para dejarlo corriente se necesita.

Para reparar el Parapeto y Banguetas, y algu
nos recalcos Interiores se han de Executar, Quatrocientos
treinta y quatro Varas Cubicas de Adoveria que a dore
~~xx~~. Cada una Importan 651 //

Frente Numero 12.

Este frente se halla mas descubierto de tapias
pues solo hay una baya, por esta razon es mas acerible,
pero descubre mas la Campana, y para dejarlo en esta
do se Consideran.

Para rehaser el Parapeto, Vanguetas y algun
recalco se han de Executar Quatrocientos noventa y siete
Varas Cubicas de Adoveria que a dore ~~xx~~. Cada una Imp.ⁿ 745 4

Frente numero 13.

En este frente se halla la Puerta de Guadalupe
y el Camino de Miraflores y Chorrillo; hay una Plazuela
enfrente con varios ranchos, las Puertas Arco y Pilastres
están en Mal Estado y lo mismo su Cubierta, hay dos men
tañas de desmonte que han arrojado a un lado y Otro de
la Puerta, en las quales falta muy poco para formar
de Rampas accesibles a la introduccion de Armillas en la
Plaza, y para dejarlo en estado se han de Executar

Primamente para los parapetos y Bangu
etas con algunos recalcos interiores se han de Construir 15330

Fuentes sinquenta y cinco Varas Cubicas 15330
 de Adoveria que a dore xx° . Cada una Imp.^o 832 4..

Para reparar las Puertas, sus Pilas tras y fu-
 bierta, hasenle serrajo serraja y llave se Consideran 190

Y para recobrar exteriormente los Fuentes de
 de esta Puerta a la de Juan Simon se han de Executar
 Cien Varas Cubicas de Adoveria que a dore xx° . Cada
 una Imp.^o 150

Fuente Numero 14.

Este frente se halla cubierto de Cascas con espe-
 sos Anoles, aunque algo mas apantado, tiene dos Fabri-
 cas de Alfaxeria, las tapias son mas altas, y por lo mis-
 mo descubre menos la Campaña, de suerte que Sp^{re} por
 esta Pente detendra mucho el progreso del avance del En-
 migo, y para dejarlo Corriente, se necesitan.

Para reparar el Parapeto y Banquetas con
 algunos pequeños recalcos Interiores, se han de Execu-
 tar Trecientas sinquenta y quatro V.^{as} Cubicas de Adove-
 ria que a dore xx° . Cada una Imp.^o 531

Fuente Numero 15.

Este frente se halla en otra diferencia como el
 anterior en quanto a la Campaña, y ^{no} menor maltratado, y p^o
 de jarlo en estado se han de hasen

Para los Parapetos y Banquetas se han de Executar
 doscientas quarenta y nueve Varas Cubicas de Adoveria que a
 dore xx° . Cada una Imp.^o 373 4

Fuente Numero 16.

Este frente se halla cubierto de las mismas altas Ta-
 picas y Fuentes de Anoles, su estado es mejor que el de los ante-
 riores, y para dejarlo Corriente se Considera.

Para los Parapetos y Banquetas se han de Execu-
 tar Ciento sesenta y seis Varas Cubicas de Adoveria q.
 a Dore xx° . Cada una Imp.^o 249

17656

En este Frente se halla la Puerta de Sta Catharina, con Camino R.^o de Chacomas Miraflores, y Chomillo, ala Varanda sin dela Plaza esta cubierto de Tapias y Guentras como los anteriores; tiene junto a la Puerta un Molino adosado ala Cortina, el qual presertamente se ha continuado, contra el Espiritu y terminantes Articulos de la Ordenanza Gen.^l y auto Oreo sin Liceria R.^o No solo se han contentado con el terreno presio del Molino, sino que han tomado desde este, hasta el flanco del Baluarte del Oeste, ocupando desde la Cortina alamuelo de la espada del Enunaiado Baluarte, de modo que ocupan parte del terreno del Toro, en caso de Continuar contra Circunpa, cuya Obra es enteramente opuesta a la buena Defenza, como se deja ver a primera vista, por cuya Razon no hay necesidad de apoyarlo con autoridades y Maximas del Arte de la Guerra, y para dejarle en estado respectivo & no hallante muy maltratado se han de Executar.

En las Banquetas, Parapeto y Foguete que hay enfrente del Molino se han de Continuar, Quatrocientas y veinte Varas Cubicas de Adoveria que a dote M.^o Cada una Imp.^o

630

Para varios pequeños recalcos que hay que hacer Exteriormente desde esta Puerta ala de Guadalupe, se han de Continuar Cien Varas Cubicas de Adoveria que a dote M.^o Cada una Imp.^o

150

Y.^a Reparar las Puertas, su Cubierta y Plastras, Colocarle Serrajo, Serraja y llave se Consideran

125

Fuente Numero 18.

Este frente se halla cubierto de las mismas tapias que los anteriores, pero tiene una Araguia contra el Flanco del Este, que tiene sauses los quales deben Cortarse, por estar muy pegados a la Muralla

18564

y para dejarlo se necesita.

18564 ... 4

Para rehaser los Parapetos y Banquetas to-
por un boquete en el angulo dela Espalda del Balce
ante del Cste, y otros pequeños reparos se han de Exc-
cutar Quatrocientas Quarenta y tres V. Cubicas de Ado-
veria q. a dose m^3 . Cada una Imp^n

664 ... 4.

Frente numero 19.

Este frente se halla cubierto como el anteceden-
te. delas Tapias y Anvolos otros, se halla en peor estado
en sus Parapetos y Banquetas, tiene que reparar al-
gunos derrumbos y recalcos, y para dejarlo coniente
se considerean.

Para rehaser el Parapeto y Banquetas con al-
gunos recalcos interiores se han de Excutar Ochocien-
tas seis Varas Cubicas de Adoveria que a dose m^3 . Cada
una Imp^n

1209 ... 11

Frente numero 20.

Este frente se halla como el anteceden-
te pero las Tapias se hallan algo mas apartadas y para dejarlo co-
niente se han de Excutar

Para reedificar los Parapetos y Banquetas se
han de Construir Trecientas sinquenta y seis V. Cubicas
de Adoveria que a dose m^3 . Cada una Imp^n

534 ... 11

Frente numero 21.

En este frente se halla la Puerta de Cochamarcas
Con la huerida del Camino de Lurin, y de la Sierra, las ta-
pias estan ya algo separadas, de modo que forman una Espa-
cia coplanada, por cuya razon quedan al descubierta, los q.
quicieren aproximarse al Muro, y para dejarlo conien-
te se considerean.

Para reparar el Parapeto y Banquetas, con algu-
nos recalcos interiores se han de Excutar Quatrocientas
sesenta V. Cubicas de Adoveria q. a dose m^3 . Cada una Imp^n

690 ... 11

21658 ... 4

Para varios recalcos Externos que hay desde esta Puerta hasta la de S^{ta} Cathalina se consid^{ra} con Ochenta y cinco Caxas Cubicas & Adoveria que a dore $\pi\pi$. Cada una Importan

127 - 4

Para reparar Estas Puertas su Cubierta Pl^{ta} lastras y Mochetas Contribuir Serrajo y Serradura se han considerado para dejarla Corriente

115 - 11

Frente numero 22.

Este frente se halla mas descubierta que el anterior las tapias se hallan mas separadas, y para dejar este frente en estado de defensa se Considera.

Para Refaccionar el Parapeto y Banquetas se han de Executar Docientas Veinte y una C^{as} Cubicas de Adoveria que a dore $\pi\pi$. Cada una Impⁿ

331 - 4

Frente numero 23.

Este frente se halla casi como el anterior, de modo que no es tan facil de aproximarse como en otros sin ser antes reconocidos; Por el Interior se halla interrumpido el Paso por los Almacenes de Polvora, de modo que ocupan un Baluarte y dos Cortinas casi enteras, de suerte que esta Obra aunque del Rey es perjudicial ala buena defensa, y Contra varios terminantes Articulos de la Ordenanza, por cuya Razon en b^{do} en que haya de servir la fortificacion devena facilitarse el paso, para la defensa reciproca y para dejarlo en estado se Consideran.

Para Refaccionar el Parapeto y Banquetas se han de Executar Trecientos sinquenta y ocho Caxas Cubicas & Adoveria que a dore $\pi\pi$. Cada una Impⁿ

537 - 11

Frente numero 24.

En este frente hay medio Baluarte y media Cortina ocupado Interiormente de los Almacenes el anterior, se halla en medio de su Cortina la Puerta de Barrones, con tapias mas inmediatas, Concurren

22762 - 4

à ella los Caminos de la Chirca de Jorwatejos de los que
los algunos se dirigen à la sierra, y para de allí entrase
se Considerar

22769. 4

Para Reparar el Parapeto y Bocanuetas se han
de Executar Treientas Sinquenta y Ocho Van. Cubicas de
Adoveria que à dose $\frac{1}{2}$. Cada una Imp. $\frac{1}{2}$

537.

Para Camios Recalcos Exteriores que necesitan
los Frentes desde esta Puerta ala de Cochamcas se han de
Executar Noventa y quatro Van. Cubicas de Adoveria que
à dose $\frac{1}{2}$. Cada una Importan

141.

Y para Reparar las Puertas que estan
bastante maltratadas componer su Cubierta, las Pilas
traz y Arco, y Construir Serrajo y Serraya nueva se con-
sidera su Costo à

188.

Frente Numero 25.

En Este frente y los quatro que siguen se hallan
Ocupados los Balvantes de Casas y Puertas ala Crispatla
adecados ala Muralha, han curiendo Camios abugeros p.
el paso del Agua, con lo que inutilizan à esta, en la qual
hasta la Puerta de Manarillas hay varios derriumbos in-
teriores en los Balvantes, pues todos se hallan Ocupados
del mismo modo, y aun se Observe mayor daño, pues han
Construido Adover para la Fabrica de las Casas, que aun
en algunas se hallaron los Estavan Construyendo al fin el
Reconocimiento; Esto no puede permitirse por los Ar-
ticulos Terminantes de la Ordenanza, que lo proive ab-
solutamente. A todos los que allí tienen posesion, no
presentaron mas que un Titulo del Alcalde de In-
dios, que no tiene autoridad alguna para ello, Como
se deja Ver de la Ordenanza, y sin dificultad las Pa-
les Puertas y Casas, perjudican no solo, ala buena Defen-
sa, sino que con la Inmedad, Causa los derriumbos q.
se advierten: Se Observe en este frente dos Camios
Exteriores, por las quales no solo pueden subir las Tex

23635. 4

sonas, sino todo genero de Animal quadrupedo, e
tas las han formado con la mira al parecer, de tener
ocultas Entradas, sin necesidad de presentarse, ni
dar bueltas por las Puertas, y por donde es facilísimo
Executen quanto quieran de Ilirito Comercio, y aun de
rian, por aqui se introducen los Carreros, y para de
jarle Comiente se necesitan

23635...4

Para el Parapeto y Banquetas con algun.
pequeños techos Interiores se han de Executar Quie
trocientas Ochenta y tres Varas Cubicas de Adoveria
que à dore ~~se~~ Cada una Impo.ⁿ

724...4.

Frente Numero 26.

Este frente esta Cubierto de Tapias algo separa
das y bajas, los defectos interiores en los Baluartes son
los mismos que en el anterior, y para dejarlo Comien
te se considera.

Para refaccion del Parapeto y banquetas se
han de Executar seiscientas diez Varas Cubicas de Ad
veria que à dore ~~se~~ Cada una Impo.ⁿ

915...11

Frente Numero 27.

Este frente se halla menor descubierto, sin de
fectos interiores los mismos del anterior en los Baluar
tes, se halla mas Estropeado, y para dejarlo en estado
se considera.

Para reparar el Parapeto y Banquetas con
los derumbos se han de Executar Ochocientas Veinte
y cinco Varas Cub. de Adoveria que à dore ~~se~~ Cada una
Importan.

4237...4

Frente Numero 28.

Este frente se halla Cubierto de Tapias inme
diatas en la mayor parte de el, los defectos interiores
delos Baluartes siguen, y para dejarlo en estado se
consideran

Para refaccionar el Parapeto, Banquetas,

26512...4

y derrumbos Ynteriores se han de Executar Ochocientas
Sesenta y nueve Varas Cubicas de Adoveria que à dore tt° .
Cada una Ymp.ⁿ

26512 4

1303 4

Fuente Numero 29

En este fuentte se halla la Puerta de Manavillas y
el Camino de ascension dela Cruz del Amenacho esta Cubier-
to de Tapias y algunos Ranchos. En el Baluarte dela Izqui-
erda se notan Tapias levantadas sobre el Revestimiento in-
terior Ocupando la mitad dela 2.^a Banqueta, el ambito de tod
el Baluarte Esta Ocupado con Casas y Tuentas, perjudiciales
no solo ala buena defenza, sino que por la tierra que han qui-
lado han dejado descarnado el Terreno, y por consiguiente
faltando el regular apoyo al Muro, y no teniendo base de
sustentacion se desploma en derrumbos, bajo de cuyo pie se
hallan lo mas de esta Muralla hasta el ultimo Baluarte
del Martinete: El abuso que se nota en esta parte pa-
rece algo antiguo, y ha dado lugar à ello el descuido con que
asta el presente se ha mirado esta Fortificacion, y sino se pro-
cura en algun modo corregirle, nunca se verificara el te-
mor que devieran tener à edificio tan sagrado como el mu-
ro de una Ciudad fortificada, y para dejarle en todas sus
partes Comente se Considera.

Para Refaccionar el Perapeto, Banquetas, tapar
una brecha, con varios recalcos y derrumbos, se han de Exe-
cutar Mil docientas diez y siete V.^{as} Cubicas de Adove-
ria que à dore tt° . Cada una Ymp.ⁿ

1825 4

Y para varios recalcos Exteriores en las frentes
que hay desde la Puerta de Manavillas à la de Bancomer
se Consideran Ciento sesenta V.^{as} Cubicas de Adoveria q.
à dore tt° . Cada una Ymp.ⁿ

240 "

Y para Refaccionar las Puertas, formar desde el
Socalo ò pequeños pedestales las Pilentras, formar el arco
nuevo, que ambos Coros estan enteram^{te}te arruinadas con
varios otros reparos en el interior y Cubierta, con sermopo

29481 4

Serrajería y llave nueva se considera para todo asien-
dera su costo a

29884 - 4

650 - 11

Frente Numero 30.

A este frente le cubre la grande Arquería de Sta Clara y Rio de Lima, por cuya razón no es tan facil el acceso, internamente todos los Vecinos se han alargado asta la Muralla, con las sercas de sus Corrales, quitando la Calle intermedia, que entre sus Casas y la Muralla havia, como en todo el Resinto Existe; se nota el terreno pendiente asta la Muralla, por cuya razón quando quieren regar algunas matas de Platanos con otros Arboles que tienen, va a dar al Muro, cuya humedad causa tantos derrumbos assi interiores como Exteriores, cuyo abuso tan perjudicial a la Muralla, deve remediarse con la providencia que V.E. juzgue mas apropocito, y aun si seisa a mirar se en avertiran otros abusos nuevos que el Vecindario, valiendose de lo retirado, y de que no es para para nadie, procura aprovechar en su beneficio, y en detrimento de la Muralla. Y de su Conservacion, el terreno del Rey, quitando la Calle intermedia. y para dejarle en estado se necesita.

Para refaccionar el Parapeto Banquetas, Recalcos interiores, y Exteriores se han de Executar Mil Quatrocientas quatro V. Cubicas de Adoveria que a dore
P. Cada una Imp.?

2406 - 11

Frente Numero 31.

A este frente le cubre de serca el Rio de Sta Clara y de Lima p.^o lo que no es facil llegarle de frente. y para dejarle corriente corriente se considera.

Para reparar el Parapeto Banquetas, Boquetes y Recalcos Interiores y Exteriores se han de Executar Muevecientas sinquenta y seis V. Cubicas de Adoveria que a dore P. Cada una Imp.?

1434 - 11

Para recalcar un pedazo de Muralla en el sitio que el Rio de Sta Clara se va introduciendo

34074 - 4

de bajo se han de Executar Guarenta y dos Varas cubicas 34071 4
 de Mamp.^a de Cal y Canto que à seis pesos Cada una Imp.^a 252 "

Frente numero 32.

Este frente que es el Ultimo dela Plaza y se llama el Herinto con las Plataformas y dientes de Sierra q.^{ta} forma la Magistrad al Rio, solo consta de una Casa de Baluarte, su Cortina, Flanco y Casa en el Colateral, esta cubierto hasta la mitad por la grande Arqueria de S.^{ta} Clara, y el Rio inmediato, por cuya razon es el mas difícil de Arredar que tiene la Plaza, pero tambien es el que se halla mas maltratado; En el se halla la Puerta del Alcantinete, que no existen ni la Cubierta, estan muy maltratadas las Pilas tras y Arco de ella y el Ultimo Baluarte se halla ocupado con varios Ranchos, que segun digeron los Vecinos la Ciudad los Establecio y o haize muchos años. Exterioram.^{te} enfrente dela Cortina se hallan igualmente 3 Ranchos casi Arruinados q.^{ta} el Ingeniero del de falle yendolos à reparar previno a los dueños suspondies.ⁿ la Execucion sino querian poner lo que costasen, puen ser mandada demover, y para dejar este frente en estado se considera.

Para refaccionar el Parapeto, Banquetas y varios recalcos asi interiores como exteriores, y construir una porcion dela Cortina que se halla arruinada se han de Executar Dos mil ciento quarenta y seis Varas cubicas de Adoveria que à dose m.^{rs} Cada una Imp.^a 3212 "

Y por treinta Varas cubicas de Mamp.^a de Cal y Canto para reparar la Alcantarilla de introduccion en la Ciudad dela Arqueria de S.^{ta} Clara, que se halla muy maltratada, que à seis pesos por Cada una Imp.^a 180 "

Y para hacer las Puertas con su herbage, como poner el Arco Cubierta y Pilas tras se consideran 750 "

Para reparar la Casa y Flanco del Baluarte numero 32 se han de Executar ciento sesenta
 DIVERSOS, 1. 164

Varas Cubicas de Adoveria que a dore ^{est.} cada una 38472 ... 4
Impⁿ 240.

Suma total del Resmo en la parte de Sierra 38712 4

Frente del Rio hasta el Puente.

En esta larga distancia que en lo antiguo se hallaba fortificada con Plataformas y diques de tierra se hallan arruinadas estas defensas, y solo quedan los Simientos de Mamp^a. y refuerzos compactos de la misma materia, los quales apartan de si el agua del Rio del principal simiento; Este se halla junto a la toma de la Arequia que tiega en el Molino de Gato y de mas algo destruido, por cuya razon deve honerse un pedazo de Simiento: En la mayor parte de su extension han ocupado los particulares el terreno intermedio que havia entre sus Casas y el Muro colocandose sobre el simiento, y dando a sus Casas esta mas extension sin consultar mas que su conveniencia, aprovechandose del descuido con que se ha mirado la Fortificacion de la Plaza de Lima, y aun se nota que la Casa del Conde de Sierra Vella han sacado fuera de la linea del Muro al Rio, una porcion de terreno que a fuerza de escollera han separado las Aguas elevando el terreno a una altura en que las havonidas ordinarias no llegan a la superficie, en donde han construido Corrales.

Estos Excesos enteramente opuestos a la Ordenanza Gen^l. hablando de los Gobernadores, necesitan de una Correccion formal, haciendo un reconocimiento mas exacto de esta parte con los libulos de posesion y Establecimientos de los Terrenos, de cuyo modo se ha farto averiguar, las usurpaciones, o bien las Perzonas que hicieron los Establecimientos, como que se vea si mudieron o no, haciendo de los Terrenos Correo, poniendoles a la fortificacion, y por de contado directam^{te}.
E. S. M. y Reservado al Rey el permitir la Construcion

de Edificios en estos parages quando S.M. looviese por con
ueniente; Todo lo que en Cumplimiento de mi Obligacion pon
go de Manifiesto para que la Autoridad y justificacion de
V.E. Resuelva lo que mas Conenga al mejor Servicio de
S.M. y defenza de esta Plaza, y para dejar en estado esta
porcion de Hermito se Considera.

Para Rehedificar el Simi ento en la parte que
esta arruinado, Reparar algunos pedasos del Existente
y la Plataforma junto ala Casa del Conde de Sierra be
lla se han de Executar Mil Varas Cubicas de Mamp.^a de
Cal y canto q.^a a cinco pesos Cada una Importan..... 5000

Y por Otre mil Ochocientas V.^{as} Cubicas de Ado
verica para la Construcion dela Muralla en esta parte,
sin innovar nada en S.^{to} Domingo, que a dore V.E. Cada
una Importan..... 1700

Frente del Rio desde el Puente
anta el Baluarte del Martinete.

En este frente desde el Puente arriva se halla ad
rado ala Muralla, y aun sobre el Simi ento de ella el Edifi
cio de los Descamporados (oy Correspondiente A.S.M.) si
que despues la Casa del Marques de Copca, la qual ele
uando desde el Simi ento varios Estantes o pilastras de
Madera, Ocupa esta el Espesor del Muro, y asi van si
guiendo varios Edificios hasta el Callejon de S.ⁿ Fran.^{co}
dejando un Claro intermedio en el qual la multitud
de Desmonte arrojado en el, ha formado una Rampa
por donde se baja al Rio, y aunque esta empinada siben
y bajan Cavallerias; mas Conodamente lo hacen por
el Callejon dho y otras que hay hasta el Baluarte del
Martinete. En toda esta distancia se observa bastan
te visible el terreno de los Establecimientos antiguos
y lo que los Vecinos se han entrado en el dela Fortifica
cion, por lo añadido de sus Edificios en una parte,
y los Corrales en otra; Y igualmente la Muralla

fuen que de ella no se encuentran ni reliquias, se halla
 su finiente en toda esta Tuxantes; en unas partes Cu-
 bierto de las Casas, en otras ala Vista, y en otras Cubier-
 to por el Hermonte arrojado del Verindario, que de toda
 esta porcion de Ciudad han tirado en las haventuras
 dhas, y para dexarle serrado è inacresible se ha de Exe-
 cutar.

22700 ---- "

Primeramente para reparar los Simientes en
 toda la Estencion, havilitacion de los di entes de tierra, y de
 mas de este Frente se ha de Executar Treientas V.^{as}
 Cubicas de Mamp.^a de Cal y Concho que à cinco pesos Ca-
 da una Ymp.ⁿ

1500 "

Y para la Construcccion del muro asta el Ba-
 luarte de Martineze en que serrara el Resinto se
 ha de Executar Dier y siete mil setecientas V.^{as}
 Cubicas de Adoveria que à dore ~~xx~~ Cada una Ymp.ⁿ

26550 "

Suma total del Frente del Rio 50750 "

Suma total de la Plaza en los frentes de tierra. 38712 4

Suma General de todo el Resinto. 89462 4

Extracto de lo prescrito è Indispensa-
 ble que se ha de Executar para serrar
 el Resinto de Lima, y evitar las ruinas
 que amenasa en varias partes, serrar
 el frente del Rio con una pared de
 Adover de una vara de ancho y
 Componer las Puertas
 de la Plaza.

Frente Numero 1.^o

Primeram.^{te} para recalzar la Casa, angulo
 de la Espalda, y parte del Flanco del Baluarte de
 Monserrate, que se halla sacado por el finiente
 y sino se recalza luego puede verificarse una pronta
 ruina se ha de Executar ciento sesenta y tres V.^{as} Cub.

de Mamposteria de Cal y Cancho que à cinco pesos ca
da una Ymp.ⁿ 815

Y para recalcos Voquetes ó Brechas se han
de Executar Quatrocientos dies y ocho V.^{as} Cubicas de
Adoveria que à dore ~~xx~~^s Cada una Ymp.ⁿ 627

Y para la Composicion de las Puertas sus Pilas
tras y Arco se Consideran 86

Frente Numero 2.^o

Para recalcos y derrumbes en este Frente se han
de Executar Ciento Ochenta y tres V.^{as} Cubicas de Adove
ria q.^a à dore ~~xx~~^s Cada una Ymp.ⁿ 274 4.

Frente Numero 3.^o

Para los recalcos y revestimientos de este Frente
se han de Executar Quatrocientos dies y seis V.^{as} Cubicas de
Adoveria que à dore ~~xx~~^s Cada una Ymp.ⁿ 624

Frente Numero 4.^o

Para Cortar la Muña, y que se hedran varios Bre
chas en este frente se han de Executar Quinientos sesenta
Varas Cubicas de Adoveria que à dore ~~xx~~^s Cada una Ymp.ⁿ 840

Frente Numero 5.^o

Para reparar este frente de las Ruinas q.^a amenu
sa, se hara una Brecha junto ala Puerta, y reparari este
riormente los Frontes desde la Puerta del Callao alu de
Monexate se han de Executar Setecientos sesenta y oos
V.^{as} Cubicas de Adoveria que à dore ~~xx~~^s Cada una Ymp.ⁿ 1143

Y para la Composicion de las Puertas sus Pilas
tras y Arco se Consideran 200

Frente Numero 6.^o

En este frente para recalcar el sillento que
esta lleno de Cavidades se han de Executar Ochenta Va
ras Cubicas de de Adoveria que à dore ~~xx~~^s Cada una Ymp.ⁿ 120

Frente Numero 7.^o

Para varios recalcos y revestimiento Interior se
han de Executar Trecientos Tres Varas Cubicas de
DIVERSOS, L. N. 64 4729 4

Adoveria que à dose xx° por cada una Ympor
tan

4723 4

434 4.

Frente numero 8.

Este frente puede parax sin reparo alguno.

Frente numero 9.

Para evitar mayores ruinas en este frente se
han de Executar ciento y ochenta v° Cubicas de Adove
ria que à dose xx° Cada una Ymp.ⁿ

270

Frentes numero 10, 11, 12

Estos frentes no necesitan reparo p^a evitar ruina

Frente numero 13

Para varios recalcos Exteriores e Interio
res, se han de Executar Trescientas sesquenta v° Cubi
cas de Adoveria que à dose xx° Cada una Ymp.ⁿ

525

Y para reparar las Puertas, sus Pilastras Chico
y mochetas se Consideran

190

Frentes numero 14, 15, 16

Los frentes indicados pueden parax sin reparo por
aria para sostenerre.

Frente numero 17.

Este frente para cerrar la Brecha junto al
Molino, y otros reparos Exteriores se han de Execut.ⁿ
Docientas treinta Oaxas Cubicas de Adoveria que à dose
 xx° Cada una Ymp.ⁿ

345

Frente numero 18.

Este frente necesita para cerrar un Ooquete
y algunos pequeños recalcos Ciento y ocho v° Cubicas de
Adoveria que à dose xx° Cada una Ymp.ⁿ

162

Y para reparar las Puertas su Cubierta y Pi
lastras se Consideran

125

Frente numero 19.

Para contener los derrumbos que amenazara en
este frente se han de Executar Ciento y sesenta Oaxas Cubicas
de Adoveria q^a à dose xx° Cada una Ymp.ⁿ

240

7048

En estos frentes no hay mas que Executar que los reparos de la Puerta de Cochamcas, sus Pilastras y Arco, para lo qual se Consideran

115

Frente numero 22, 23, 24, 25

Estos frentes necesitan para evitar ruinas en lo subsesivo, Ciento sinquenta Vax. Cubicas de Adoveria que a dore tt. Cada una Ymp.ⁿ

225

Frentes numero 26, 27.

Para Contener las ruinas de estos frentes se han de Executar docientas diez Vaxas Cubicas de Adoveria q. a dore tt. Cada una Ymp.ⁿ

315

Frente numero 28.

Para evitar la ruina en este frente se han de inventir en recalcos docientas quarenta Vaxas Cubicas de Adoveria que a dore tt. Cada una Ymp.ⁿ

360

Frente numero 29.

Para cerrar la brecha que hay en este frente con recalcos interiores, y Exteriores en los tres frentes que le anteceden se han de Executar seiscientas treinta Vax. Cub. de Adoveria que a dore tt. Cada una Ymp.ⁿ

945

Y para reparar las Puertas de Manavillas con ruina sus Pilastras y Arco se Consideran

650

Frente numero 30.

Para recalcar varias Cavidades de este frente, tapar algunas pequeñas Brechas, y reventir algunos pederos se han de Executar setecientas treinta y siete Vaxas Cubicas de Adoveria que a dore tt. Cada una Ymp.ⁿ

1105

4

Frente numero 31.

Para cerrar una Brecha, y varios recalcos interiores y Exteriores se han de Executar Docientas diez V. Cubicas de Adoveria que a dore tt. Cada una Ymp.ⁿ

345

Y para evitar el derrumbo que amenasa la Marmalla en el Angulo Flanqueado del Baluarte de

11074

4

la Esquibenda que comside con la Arreguia de S.^{ta} Clara
 se han de Executar suarenta y nueve Varas Cu-
 bicas de Mamp.^a de Cal y Canto con mezcla de Almendra,
 repetido y en luido que a siete pesos Cada una Ymp.ⁿ 343

Frente Numero 32.

Para levantar un trozo de Muralla de 60 v.^{as} de
 largo que se halla enteramente arruinado, y recalzar
 algunas Cavidades del Simiento se han de Executar mil
 quatrocientas sesenta y cinco Varas Cubicas de Adoveria
 que a dose reales Cada una Ymp.ⁿ 2157 4.

Y para reparar las Alcantarillas del paso del
 Agua dela Arreguia de S.^{ta} Clara q.^{ue} se hallan con arrui-
 nadas, se han de Executar treinta y cinco Varas Cubicas
 de Mamp.^a de la misma Especie q.^{ue} la anterior q.^{ue} a siete
 pesos Cada una Ymp.ⁿ 245

Y para la Construcccion delas Puertas con su
 Derrage hacen la Cubierta y hacen las Plantas y Er-
 rivos de Contencion del Corte dela Muralla se cont.ⁿ 750

Aciende La reparacion Orig.^{te} dela Muralla en la parte de tierra. 14607

Frente del Rio.

Para cerrar el Perinto por esta parte con una
 Pared de una Vara de grueso, dejando las Caras que hay
 adosadas ala Muralla, y solo tapando los Oquitos
 q.^{ue} hay, formando en la Pared algunas defensas, desde
 Monrearte al Martinete. se Considera.

Para cerrar esta parte hasta el Puente, y re-
 hedificar la Plataforma junto ala Casa del Conde de tie-
 rabella se han de Executar quatrocientas cinquenta
 y quatro v.^{as} Cub.^{as} de Mamp.^a de Cal y Canto que a sin-
 co pesos Cada una Ymp.ⁿ 2270

Y por Tres mil quinientas v.^{as} Cubicas de Ado-
 veria empleadas en la Pared y Plataforma, que a dose
 reales Cada una Ymp.ⁿ 5250

Desde Desamparados Al Martinete.

7520

Para cerrar los Puertos de los Callejones y
demás que en esta parte se halla huarento, se han de exe-
cutar Docientos V. Cubicas de Mamp.ª Ordinaria q.
à cinco pesos Cada una Imp.ª

7520

1000

Para los mismos fines se han de Construir
Sinco Mil Seiscientas Sinquenta V. Cub. de Adoveria
que à dose ~~xx~~ Cada una Importan

8475

Asiende el total de la Reparacion de la p.ª del Rio à

16995

Reparacion total de la Muralla p.ª dejarla en estado de Defensa.

Valor liquido de la Muralla de la parte de tierra 38712 4
Idem de la Parte que mira al Rio. 50750 "
Aumento para Repellador y Recalcos menores immedib. 3000
Suma total 92462 4

Reparos Urgentes y Perentorios para cerrar el Puerto y precaver las proximas Ruinas.

Valor liquido de la Muralla de la parte de tierra. 14607 "
Idem de la parte que mira al Rio. 16995 "
Aum. p.ª Repellador y Recalcos menores immedibles 3000
Suma total 34602 "

Axistrios que justamente pueden aplicarse ala
mencionada Obra, y que por ellos podra rebajarse un
82 por 100 de lo que Importa el Calculo en uno y otro
Caso.

Primero.

Se Considerandose que à esta Obra se aplica-
ra un numero Competente de Desterrados, no se ha Calcu-
lado la Exportacion y Separacion del Dermonte que hay
pegado alas Murallas

Segunda.

En Consideracion à que esta Obra es de
fortificacion, se sacaran de los R.^s Almacenes con
las Formalidades de Ordenanza, las Pales, Harco-
das, Zapapicos, Bayonetas, Combos, **Tornos** y Cuchetas
que se necesitaren para el Servicio de esta Obra.

Tercero.

Que atodos los Intererados Regantes cuyas Arequi-
as atraxieran la Muralla, seles obligue à Ege-
cutar de su Cuenta, la Construcccion de Alcantar-
illas & Alamp.^a y buena Nozca & Leñorillo doble
para asegurar la Muralla, y que en Considera-
cion alos daños que sus descuidos han causado à
la misma, seles imponga por una vez, la Contri-
bucion que la Ciudad y Peritos, con mi asistencia
ò del Ingeniero del Detalle se estimare justa.

Quarta.

Que en el terreno del Alrededor de la Plaza
se pueden Construir Adover sin perjuicio de la Mu-
rilla, pues en este caso se hanan las Escavaciones
con la mixta de la Utilidad en la Extraccion de tie-
rra, y mayor altura del Muro.

Quinto.

Que de los Terrenos Establesidos y los que pueden
Establexerse sin perjuicio de la Muralla, siendo el
terreno de S.M. y no de otro alguno, se puede jun-
tar alguna Cantidad à beneficio de la misma Obra
Demarcandore los que se huvieren de Establexer
con Asistencia mia, ò de qualquiera de los In-
genieros Subalternos, y de la Persona q.^a U.E. des-
tinare, con Intervencion de alguno de los Minis-
tros de R.^a Hacienda.

Sesto.

En caso de que se quisiere reparar la Plaza para de-
jarla en estado de Defensa, y que no sea muy costoso, puede

Reparare la parte del Rio con la obra propuesta en el 2.^o Caso, pues Sp^{te} puede quedar esta parte tan defendida, como el resto de la Plaza, atendiendo a su situacion local, Rio por delante, que aunque no muy caudaloso, su Cause es ancho, y de terreno muy irregular y pedregoso; En cuyo Caso ascendera su Ymporte a lo siguiente.

Valor liquido de la Reparac. ⁿ Gen. ^l del Remito de tierra	38712	4
Valor de la del Rio en el Caso de reparar solamente	16995	"
Aumento por los Repellos y Recalcos inmediatos	3000	"
Suman las tres partidas anteriores	58707	4
Baja del doce por 100 q. ^e se hace a d ^{ha} obra	7044	7
Quedan liquidos despues de la baja del 12 por 100	51662	4

Resultado de los Tres Proyectos en el 1.^o de la Reparacion Gen.^l para dejar la Plaza en completo Estado de Defensa segun las Circunstancias de ella Arriente a 22462 Pesos y 4 $\frac{1}{5}$.

En el 2.^o en que solo se propone reparar para evitar inundaciones y cerrar las Brechas Arriente a 34662 Pesos.

Y en el 3.^o Compuesto de la 1.^a parte del 1.^o y de la segunda del segundo con la baja del 12 por 100 de los Anteriores propuestos Arriente a 51662 Pesos, 4 $\frac{1}{5}$ de R.^o

Lima 29 de Enero de 1791.

