04/08/19/4 Tresupuesto para los Centres darco Homen Tos para haser en en Hollehielin, et trabajo que hases de pendecin de pierro i bronce. La Haciende one dans les materiales, al pie del homo pimo, piero soto, carlein, tierra para amaldar, i demas materiales que en dieno trabajo se emple, a mos les aquidantes para levantar cajas pesadas, i el din de la function et personal para fundir, si nesecit, se al sun ayudante, la 46/ me proposionara, por mi Quents, comprimetiendome a pagar al Ho/ el firmal de aquelante, yo cubrare for mi trabajo de pierro, 10 dies pentado for K. en pieza Omiente i on midelo, es no hunise mudelo i hay's que fundir on la misma pe egs. Pubrare 3 tres pentars mas pir k. siendo este suma el majeimo, inelujundo a este partido, suela endientadas, tubos, piegas, morosas, ets. ets. menos la bolantes grandes que pobrare tan colo 10 diz centre for K. Em el modelo que huy. tel bronce pera a 724, alinticuatro centaro d. es endo en las mismas pendisimes del piero, Li mo purise trabajo en la jundisim, pen tat o qual motivo, la 96/me dara trabajo en la mecanico en el junal de /2 xx trabajando a satisfacción del Or mecanico, Di se malogran alguna pies en la jundición for algun caso in provido la for perden el material malgrado, de Hof me dara pasa antación, i mes medizina en caso de enfermedad para si i famil Aceptado con las siguientes modificaciones: El maestro fundidor tendra su dayudante comprometiendose

CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

la hacienda a darle trabajo adecuado cuando el maestro Ino lo necesite. B. Si el trabajo del maestro fundidor no fuera satisfactorio en la mecanica durante los dias no thay fundicion, la hacienda solo ocupara sus servicios en esta labor, dandote aviso antisipado de 10 (dies dias), para lo cual dejara su dirección cada vez que se ausente.
Chiclio Mayott de 1914 1 Sarcollevrera 86 no Conforme Ramon Exelendes CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20