

Mina Milagro

La Mina denominada "Milagro" se halla situada en el Cerro llamado "~~San Bartolomé~~ Agüero" y consiste en una veta cuyo relleno lo constituyen minerales ferruginosos, Limonita terrosa, Contorno, anfíbol ferruginoso, Sulfatita aurífera y yeso o Sulfato de Cal. Las rocas que la encierran formando sus estratos son Metamórficas y Calcareas. Su rumbo es N-35°-E. Su inclinación media de 45° aflorando al NE.

Para la demarcación de las dos pertenencias solicitadas se procedió del modo siguiente a pedimento del interesado: Tomando la boca mina como punto de partida se midieron

TM-RE 1

CA: 51

Doc: 128

FS: 1

Cerro abajo y en dirección de la veta 72 Varas (60,48); de este punto y en dirección perpendicular a la anterior se midieron 50^{ms} 42

a' ambos lados y de estos dos puntos. Con
direccion paralela al rumbo del filon. Se
Medieron respectivamente 400^{ls} . (336^m) Con
lo que termino la operacion de demarcacion
resultando una Superficie de $40.000^{ls. 2}$ Sean
 28.224^m^2 Como consta en el plano adjunto

Lima Abril 25 de 1890.

C. Bianciviva